ÁCIDO FOSFÓRICO



HOJA DE SEGURIDAD FÓRMULA MOLECULAR H₃PO₄

PCQ COMERCIAL S.A.P.I. DE C.V. Camino Arenero 72 Col. El Bajío Zapopan, Jal. México C.P. 45019 Tel. (33) 36 82 02 25 www.pcgcomercial.com

HOJA DE DATO	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS									
SECC	ION 1. DATOS O	GENERALES	DE LA SUST	TANCIA QUI	ÍMICA					
1 NOMBRE COMERCIAL: ÁCIDO FOSFÓRICO AMBAR 2 NOMBRE QUÍMICO: ÁCIDO FOSFÓRICO							RICO			
3 FAMILIA QUÍMICA:	4 SINÓNIMO: ÁCIDO ORTOFO					OFOSF	FÓRICO			
5 OTROS DATOS: FÓRMULA MOLECULAR: H ₃ PO ₄										
SECCIÓN 2. DE COMPONENTES RIESGOSOS										
1 NOMBRE DE LOS % 2 No. CAS	3 No. ONU	4 LMPE	5 LMPT	5 LMPE	6 IPVS	- IPVS 7 GRADO DE RIESGO				
COMPONENTES		PPT	CT	Р	PPM	S	I R	R E		OTRO
ÁCIDO FOSFÓRICO 85 7664-38-2	UN1805		3 mg/m3	-	10,000	3	0 0)		F
SECCIÓN 3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS										
1 ESTADO FÍSICO LÍQUIDO			2 COLOR:					AM	IBAR	
3 TEMPERATURA DE EBULLICIÓN. °C 158°C			4 OLOR:						OLOR	
5 PUNTO DE INFLAMACIÓN: NO DISPONIBLE				DE FUSIÓN:					1°C	
7 DENSIDAD RELATIVA:	1.6		8 TEMPER	ATURA DE A	UTOIGNICI	ÓN:		NO DIS	PONIE	BLE
9 PESO MOLECULAR:	98g/	/mol	10 PH:				ı	NO DIS	PONIE	BLE
11 SOLUBILIDAD EN AGUA	SOLU			IDAD DE EV		۷:				
13 % DE VOTALIDAD:	NO DISF		14 PRESIĆ	N DE VAPO	R:		l	NO DIS	PONIE	BLE
15 LÍMITES DE INFLAMABILIDAD, %:	NO DISF	PONIBLE								
OTROS DATOS:										
	SECCIÓN 4. I	RIESGO DE	FUEGO O EX	KPLOSIÓN						
1 MEDIO DE EXTINSIÓN: NIEBLA D	E AGUA: SI ES	SPUMA: SI	HALON: N	/A CO2: S	I POLVO	QUÍM	ICO SEC	O: N/A	OT	ROS: N/A
2 EQUIPO ESPECIAL EN EL COMBATE	DE INCENDIOS:									
USAR TRAJE COMPLETO DE BOMBER										
VAPORES USE UNA MASCARILLA CON	CARTUCHO PA	VAPORES USE UNA MASCARILLA CON CARTUCHO PARA VAPORES ÁCIDOS O EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (SCBA) CON AIRE A								
PRESIÓN.								OMA (SO	CBA) C	CON AIRE A
PRESIÓN.			3 /\cib03 0	EQUIPO DE	RESPIRAC	ION A	UTONO)MA (SC	CBA) C	CON AIRE A
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES		E DE INCENE	DIOS:							
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA	AMES PEQUEÑO	E DE INCENE S Y 800 MET	DIOS: TROS DE RAD	DIO PARA DE	RRAMES GF	RAND	ES, SI UN	N CARR	OTAN	QUE O PIPA
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIC	AMES PEQUEÑO), ALEJESE SI LA:	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS	DIOS: TROS DE RAD DE SEGURII	DIO PARA DE DAD ABREN	RRAMES GF O SI SE PRI	RAND ESENT	ES, SI UI AN RUI	N CARR DOS, TA	OTAN(AMBIÉ	QUE O PIPA N EN CASO
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO	AMES PEQUEÑO), ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV	DIOS: TROS DE RAD DE SEGURII ALÚE LOS R	DIO PARA DE DAD ABREN JESGOS Y H	RRAMES GF O SI SE PRI AGA SU PL	RAND ESENT AN DI	ES, SI UN AN RUII E EMERG	N CARR DOS, TA	OTAN AMBIÉ A. USE	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIC DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ	ames pequeño), alejese si la: ón en los reci n en el aire di	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO	DIOS: TROS DE RAD DE SEGURII ALÚE LOS R	DIO PARA DE DAD ABREN JESGOS Y H	RRAMES GF O SI SE PRI AGA SU PL	RAND ESENT AN DI	ES, SI UN AN RUII E EMERG	N CARR DOS, TA	OTAN AMBIÉ A. USE	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON	ames pequeño), alejese si la: ón en los reci n en el aire di	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO	DIOS: TROS DE RAD DE SEGURII ALÚE LOS R	DIO PARA DE DAD ABREN JESGOS Y H	RRAMES GF O SI SE PRI AGA SU PL	RAND ESENT AN DI	ES, SI UN AN RUII E EMERG	N CARR DOS, TA	OTAN AMBIÉ A. USE	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN:	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA.	DIOS: TROS DE RAC DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIC	DIO PARA DE DAD ABREN IESGOS Y H DO SI EXISTE	Rrames Gf O SI SE PRI AGA SU PL : Algún De	Rand Esent An di Erran	ES, SI UI AN RUII E EMERO ME. ENFI	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LO	OTANO AMBIÉ A. USE DS REC	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON	AMES PEQUEÑO), ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI IN EN EL AIRE DI CHORRO DE AG	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP	DIOS: TROS DE RAE DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE	DIO PARA DE DAD ABREN EIESGOS Y H DO SI EXISTE	Rrames Gf O SI SE PRI AGA SU PL : Algún De	Rand Esent An di Erran	ES, SI UI AN RUII E EMERO ME. ENFI	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LO	OTANO AMBIÉ A. USE DS REC	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID	AMES PEQUEÑO), ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONO SECCIÓN	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP	DIOS: TROS DE RAC DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIC	DIO PARA DE DAD ABREN EIESGOS Y H DO SI EXISTE	Rrames Gf O SI SE PRI AGA SU PL : Algún De	Rand Esent An di Erran	ES, SI UI AN RUII E EMERO ME. ENFI	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LO	OTANO AMBIÉ A. USE DS REC	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID	AMES PEQUEÑO), ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI IN EN EL AIRE DI CHORRO DE AG	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP	DIOS: TROS DE RAE DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE	DIO PARA DE DAD ABREN EIESGOS Y H DO SI EXISTE	Rrames Gf O SI SE PRI AGA SU PL : Algún De	Rand Esent An di Erran	ES, SI UI AN RUII E EMERO ME. ENFI	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LO	OTANO AMBIÉ A. USE DS REC	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID 1 SUSTANCIA. 2	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONO SECCIÓN - CONDICIONES	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP	DIOS: TROS DE RAE DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE	DIO PARA DE DAD ABREN EIESGOS Y H DO SI EXISTE	Rrames Gf O SI SE PRI AGA SU PL : Algún De	Rand Esent An di Erran	ES, SI UI AN RUII E EMERO ME. ENFI	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LO	OTANO AMBIÉ A. USE DS REC	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID 1 SUSTANCIA. 2 INESTABLE: N/A ESTABLE: SI 3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A E	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONO SECCIÓN CONDICIONES	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP	DIOS: TROS DE RAE DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE	DIO PARA DE DAD ABREN EIESGOS Y H DO SI EXISTE	Rrames Gf O SI SE PRI AGA SU PL : Algún De	Rand Esent An di Erran	ES, SI UI AN RUII E EMERO ME. ENFI	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LO	OTANO AMBIÉ A. USE DS REC	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID 1 SUSTANCIA. 2 INESTABLE: N/A ESTABLE: SI 3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A E METALES, ALEACIONES Y SUSTANCIAS	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONO SECCIÓN CONDICIONES EVITAR): ALCALINAS.	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP N 5. DATOS A EVITAR:	DIOS: TROS DE RAC DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE ORES Y GAS DE REACTIV	DIO PARA DE DAD ABREN EIESGOS Y H DO SI EXISTE	Rrames Gf O SI SE PRI AGA SU PL : Algún De	Rand Esent An di Erran	ES, SI UI AN RUII E EMERO ME. ENFI	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LO	OTANO AMBIÉ A. USE DS REC	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID 1 SUSTANCIA. 2 INESTABLE: N/A ESTABLE: SI 3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A E	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONO SECCIÓN CONDICIONES EVITAR): ALCALINAS.	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP N 5. DATOS A EVITAR:	DIOS: TROS DE RAC DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE ORES Y GAS DE REACTIV	DIO PARA DE DAD ABREN IESGOS Y H DO SI EXISTE ES DE AGEN VIDAD	RRAMES GF O SI SE PRI AGA SU PL. E ALGÚN DE TES OXIDAI	RAND ESENT AN DI ERRAN NTES	ES, SI UN TAN RUII E EMER ME. ENFI	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LO	OTANA AMBIÉ A. USE DS REC	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE CIPIENTES Y
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID 1 SUSTANCIA. 2 INESTABLE: N/A ESTABLE: SI 3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A E METALES, ALEACIONES Y SUSTANCIAS 4 PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DE	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONO SECCIÓN - CONDICIONES EVITAR): ALCALINAS.	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP N 5. DATOS A EVITAR:	DIOS: TROS DE RACE DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE ORES Y GAS DE REACTIV	DIO PARA DE DAD ABREN IESGOS Y H DO SI EXISTE ES DE AGEN VIDAD	RRAMES GF O SI SE PRI AGA SU PL. E ALGÚN DE TES OXIDAI	RAND ESENT AN DI ERRAN NTES	ES, SI UN FAN RUII E EMERO ME. ENFI O COME	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LC BURENT	OTANO AMBIÉ A. USE DS REC TES.	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE CIPIENTES Y
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID 1 SUSTANCIA. 2 INESTABLE: N/A ESTABLE: SI 3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A E METALES, ALEACIONES Y SUSTANCIAS 4 PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DE 5 POLIMERIZACIÓN EXPONTÁNEA:	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONC SECCIÓN - CONDICIONES EVITAR): ALCALINAS. ESCOMPOSICIÓN JRRIR: XXX	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP N 5. DATOS A EVITAR:	DIOS: TROS DE RAD DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCID ORES Y GAS DE REACTIV	DIO PARA DE DAD ABREN ELESGOS Y H DO SI EXISTE ES DE AGEN VIDAD EVITAR: EVITI	RRAMES GF O SI SE PRI AGA SU PL. E ALGÚN DE TES OXIDAI	RAND ESENT AN DI ERRAN NTES	ES, SI UN FAN RUII E EMERO ME. ENFI O COME	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LC BURENT	OTANO AMBIÉ A. USE DS REC TES.	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE CIPIENTES Y
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIO DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID 1 SUSTANCIA. 2 INESTABLE: N/A ESTABLE: SI 3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A E METALES, ALEACIONES Y SUSTANCIAS 4 PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DE 5 POLIMERIZACIÓN EXPONTÁNEA:	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONC SECCIÓN - CONDICIONES EVITAR): ALCALINAS. ESCOMPOSICIÓN JRRIR: XXX	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP N 5. DATOS A EVITAR:	OIOS: FROS DE RACI DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE ORES Y GAS DE REACTIV NO OICIONES A E	DIO PARA DE DAD ABREN ELESGOS Y H DO SI EXISTE ES DE AGEN VIDAD EVITAR: EVITI	RRAMES GF O SI SE PRI AGA SU PL. E ALGÚN DE TES OXIDAI	RAND ESENT AN DI ERRAN NTES	ES, SI UN FAN RUII E EMERO ME. ENFI O COME	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LC BURENT	OTANO AMBIÉ A. USE DS REC TES.	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE CIPIENTES Y
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIC DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID 1 SUSTANCIA. 2 INESTABLE: N/A ESTABLE: SI 3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A E METALES, ALEACIONES Y SUSTANCIAS 4 PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DE 5 POLIMERIZACIÓN EXPONTÁNEA: PUEDE OCURRIR: N/A NO PUEDE OCU	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONC SECCIÓN - CONDICIONES EVITAR): ALCALINAS. ESCOMPOSICIÓN JRRIR: XXX	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP N 5. DATOS A EVITAR: I: HIDRÓGE 6 COND AMBIENT N 6. RIESGO	DIOS: FROS DE RACI DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE ORES Y GAS DE REACTIV NO DICIONES A E E, EVITE EL A S PARA LA S	DIO PARA DE DAD ABREN ILESGOS Y H DO SI EXISTE ES DE AGEN VIDAD EVITAR: EVITI ALMACENAI SALUD	RRAMES GF O SI SE PRI AGA SU PL. E ALGÚN DE TES OXIDAI	RAND ESENT AN DI ERRAN NTES	ES, SI UN FAN RUII E EMERO ME. ENFI O COME	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LC BURENT	OTANO AMBIÉ A. USE DS REC TES.	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE CIPIENTES Y
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIC DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID 1 SUSTANCIA. 2 INESTABLE: N/A ESTABLE: SI 3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A E METALES, ALEACIONES Y SUSTANCIAS 4 PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DE 5 POLIMERIZACIÓN EXPONTÁNEA: PUEDE OCURRIR: N/A NO PUEDE OCU 1A. PARTE. EFECTOS A LA SALUD INHALACIÓN: CAUS	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONO SECCIÓN - CONDICIONES EVITAR): ALCALINAS. ESCOMPOSICIÓN JIRRIR: XXX SECCIÓN	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP N 5. DATOS A EVITAR: I: HIDRÓGE AMBIENT I 6. RIESGO	OIOS: FROS DE RACI DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE ORES Y GAS DE REACTIV NO OICIONES A E TE, EVITE EL A S PARA LA S RESPIRATOI	DIO PARA DE DAD ABREN ESGOS Y H DO SI EXISTE ES DE AGEN VIDAD EVITAR: EVITI ALMACENAI SALUD RIO.	RRAMES GF O SI SE PRI AGA SU PL : ALGÚN DE TES OXIDAI	RAND ESENT AN DI ERRAN NTES	ES, SI UN TAN RUII E EMER ME. ENFI O COME	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LO BURENT	OTANIAMBIÉ A. USE DS REC FES. Y SU E	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE CIPIENTES Y
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIC DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID 1 SUSTANCIA. 2 INESTABLE: N/A ESTABLE: SI 3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A E METALES, ALEACIONES Y SUSTANCIAS 4 PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DE 5 POLIMERIZACIÓN EXPONTÁNEA: PUEDE OCURRIR: N/A NO PUEDE OCU 1A. PARTE. EFECTOS A LA SALUD INHALACIÓN: CAUS. INGESTIÓN: PUED	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONO SECCIÓN - CONDICIONES EVITAR): ALCALINAS. ESCOMPOSICIÓN JERRIE: XXX SECCIÓN A IRRITACIÓN DE	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP N 5. DATOS A EVITAR: I: HIDRÓGE 6 COND AMBIENT N 6. RIESGO ACIÓN EN EL	PIOS: TROS DE RACI TROS DE RACI DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE ORES Y GAS DE REACTIV NO DICIONES A E TE, EVITE EL // S PARA LA S RESPIRATOR APARATO G	DIO PARA DE DAD ABREN ESGOS Y H DO SI EXISTE ES DE AGEN VIDAD EVITAR: EVITI ALMACENAI SALUD RIO.	RRAMES GF O SI SE PRI AGA SU PL : ALGÚN DE TES OXIDAI	RAND ESENT AN DI ERRAN NTES	ES, SI UN TAN RUII E EMER ME. ENFI O COME	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LO BURENT	OTANIAMBIÉ A. USE DS REC FES. Y SU E	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE CIPIENTES Y
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIC DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID 1 SUSTANCIA. 2 INESTABLE: N/A ESTABLE: SI 3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A E METALES, ALEACIONES Y SUSTANCIAS 4 PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DE 5 POLIMERIZACIÓN EXPONTÁNEA: PUEDE OCURRIR: N/A NO PUEDE OCU 1A. PARTE. EFECTOS A LA SALUD INHALACIÓN: CAUS. INGESTIÓN: PUEDE CONTACTO CON LOS OJOS: CAUS.	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONC SECCIÓN - CONDICIONES EVITAR): ALCALINAS. ESCOMPOSICIÓN JERRIR: XXX SECCIÓN A IRRITACIÓN DE E CAUSAR IRRITA	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP N 5. DATOS A EVITAR: I: HIDRÓGE 6 COND AMBIENT N 6. RIESGO ACIÓN EN EL QUEMADUR	PIOS: TROS DE RAD DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE ORES Y GAS DE REACTIV NO DICIONES A E E, EVITE EL A S PARA LA S RESPIRATO G AS.	DIO PARA DE DAD ABREN ESGOS Y H DO SI EXISTE ES DE AGEN VIDAD EVITAR: EVITI ALMACENAI SALUD RIO.	RRAMES GF O SI SE PRI AGA SU PL : ALGÚN DE TES OXIDAI	RAND ESENT AN DI ERRAN NTES	ES, SI UN TAN RUII E EMER ME. ENFI O COME	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LO BURENT	OTANIAMBIÉ A. USE DS REC FES. Y SU E	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE CIPIENTES Y
3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES AISLE DE 25 A 50 METROS PARA DERRA SE VE INVOLUCRADA EN UN INCENDIC DE DEFORMACIONES O DECOLORACIO AGUA PARA MINIMIZAR LA DISPERSIÓ TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON 4 RESULTADOS DE LA COMBUSTIÓN: MONOXIDO DE CARBONO (CO), BIOXID 1 SUSTANCIA. 2 INESTABLE: N/A ESTABLE: SI 3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A E METALES, ALEACIONES Y SUSTANCIAS 4 PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DE 5 POLIMERIZACIÓN EXPONTÁNEA: PUEDE OCURRIR: N/A NO PUEDE OCU 1A. PARTE. EFECTOS A LA SALUD INHALACIÓN: CAUS. INGESTIÓN: PUEDE CONTACTO CON LOS OJOS: CAUS.	AMES PEQUEÑO D, ALEJESE SI LA: ÓN EN LOS RECI N EN EL AIRE DI CHORRO DE AG DO DE CARBONC SECCIÓN - CONDICIONES EVITAR): ALCALINAS. ESCOMPOSICIÓN A IRRITACIÓN DE E CAUSAR IRRITA A QUEMADURAS	E DE INCENE S Y 800 MET S VÁLVULAS PIENTES. EV E LOS VAPO GUA. D (CO2), VAP N 5. DATOS A EVITAR: I: HIDRÓGE 6 COND AMBIENT N 6. RIESGO ACIÓN EN EL QUEMADUR	PIOS: TROS DE RAD DE SEGURII VALÚE LOS R RES DE ÁCIE ORES Y GAS DE REACTIV NO DICIONES A E E, EVITE EL A S PARA LA S RESPIRATO G AS.	DIO PARA DE DAD ABREN ESGOS Y H DO SI EXISTE ES DE AGEN VIDAD EVITAR: EVITI ALMACENAI SALUD RIO.	RRAMES GF O SI SE PRI AGA SU PL : ALGÚN DE TES OXIDAI	RAND ESENT AN DI ERRAN NTES	ES, SI UN TAN RUII E EMER ME. ENFI O COME	N CARR DOS, TA GENCIA RIAR LO BURENT	OTANIAMBIÉ A. USE DS REC FES. Y SU E	QUE O PIPA N EN CASO NIEBLA DE CIPIENTES Y

3A. PARTE. EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS		
VÍAS DE ENTRADA	PRIMEROS AUXILIOS	
a) CONTACTO CON	LAVE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA CORRIENTE OCASIONALMENTE GIRANDO EL GLOBO OCULAR,	
LOS OJOS:	ABRIENDO Y CERRANDO LOS PÁRPADOS PARA LAVAR TODA LA SUPERFICIE DEL OJO. HAGA EL LAVADO AL MENOS	
	DURANTE 15 MINUTOS.	
b) CONTACTO CON LA	BAJO EL AGUA RETIRE DE INMEDIATO LA ROPA CONTAMINADA Y LAVE LA PIEL CON ABUNDANTE AGUA	
PIEL Y ABSORCIÓN:	CORRIENTE MÍNIMO DURANTE 30 MINUTOS.	
c) INGESTIÓN:	SI LA PERSONA ESTA CONSCIENTE DE A BEBER DE 2 A 4 VASOS DE AGUA O LECHE. NO INDUZCA EL VÓMITO.	
	OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.	
d) INHALACIÓN:	RETIRE A LA VÍCTIMA DEL ÁREA CONTAMINADA LLEVÁNDOLA A UN LUGAR VENTILADO. SI HAY PARO	
	RESPIRATORIO APLICAR RESPIRACIÓN ARTIFICIAL O APLIQUE OXÍGENO. OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA DE	
	INMEDIATO.	

- 1.- OTROS RIESGOS O EFECTOS PARA LA SALUD:
- 2.- DATOS PARA EL MÉDICO:
- 3: ANTÍDOTO (DOSIS EN CASO DE EXISTIR):

SECCIÓN 7. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES INMEDIATAS:

- USE SU EQUIPO PERSONAL DE PROTECCIÓN RECOMENDADO.
- RESTRINJA EL ACCESO AL ÁREA AFECTADA.
- TRATE DE CONTROLAR EL DERRAME PROVENIENTE DEL CONTENEDOR: CIERRE VÁLVULAS, TAPE ORIFICIOS, REACOMODE EL CONTENEDOR, TRASVASE EL RECIPIENTE, ETC.

MÉTODOS DE LIMPIEZA:

- LOS DERRAMES DEBERÁN SER CONTENIDOS POR DIQUES DE MATERIAL INERTE Y ABSORBENTE TALES COMO ARENA, TIERRA, VERMICULITA, POLIACRILAMINA NO IONICA O HIDROXIETILCELULOSA U OTRO DISPOSITIVO APROPIADO. EVITE QUE EL DERRAME LLEGUE A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA O AL ALCANTARILLADO. USE NIEBLA DE AGUA SOBRE LOS VAPORES PARA EVITAR SU DISPERSIÓN.
- RECOJA EL MATERIAL DERRAMADO EN RECIPIENTES APROPIADOS.
- UNA VEZ RECOGIDO EL DERRAME, NEUTRALICE CON CARBONATO DE SODIO, ÓXIDO DE CALCIO, CARBONATO DE CALCIO, BICARBONATO DE SODIO O HIDRÓXIDO DE CALCIO (CAL) Y LAVE CON AGUA.

SECCIÓN 8. EQUIPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL				
1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA:	USE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN LOCAL Y/O GENERAL PARA MANTENER CONCENTRACIONES BAJAS			
	DEL PRODUCTO EN EL AIRE. USE UN APARATO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA.			
2 PROTECCIÓN DE MANOS:				
3 PROTECCIÓN DE PIEL:	USE TRAJE PERSONAL PROTECTOR COMPLETO ANTIÁCIDO, BOTAS Y GUANTES DE HULE. USE LAS BOTAS			
	DENTRO DEL PANTALÓN.			
4 PROTECCIÓN DE OJOS:	USE GOGLES Y CARETA CONTRA SALPICADURAS.			
5 OTRO EQUIPO ESPECIAL:				

SECCIÓN 9. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN (DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN DE TRANSPORTE)

USE SOLO UNIDADES AUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS QUE CUMPLAN CON LA REGULACION DE LA SCT Y DEMAS AUTORIDADES FEDERALES ASI COMO CON LAS SUGERENCIAS HECHAS POR EL FABRICANTE. EN CASO DE EMERGENCIA EN TRANSPORTACION CONSULTE LA HOJA DE EMERGENCIA EN TRANSPORTACION (HET). LLAME AL SETIQ (01 800 0021400) EN CASO DE ACCIDENTES:

- 1.- PARE EL MOTOR DEJANDO SU UNIDAD EN UN LUGAR ADECUADO.
- 2.- COLOQUE SEÑALAMIENTOS EN LA ZONA DE RIESGO.
- 3.- ALEJE A TODO EL PERSONAL INNECESARIO DE LA ZONA DE PELIGRO.
- 4.- INFORME A LAS AUTORIDADES PRESENTES DE LOS RIESGOS DE LA CARGA.



SECCIÓN 10. INFORMACIÓN ECOLÓGICA (DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES DE ECOLOGÍA)

AIRE: SI EL PRODUCTO ES LIBERADO A LA ATMÓSFERA SE DEGRADA A LA FASE VAPOR.

AGUA Y SUELO: SE BIODEGRADA RÁPIDAMENTE. DBO: 52 A 62% EN 5 DÍAS.

SECCIÓN 11. PRECAUCIONES ESPECIALES (EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO)

1.- MANEJO:

USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADO Y TENGA DISPONIBLE REGADERA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA EN EL ÁREA CONFINADA DE ALMACÉN.

2.- ALMACENAMIENTO:

- EVITE LA FORMACIÓN DE NEBLINAS DURANTE LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN SUS ALMACENES. INSTALE SISTEMAS DE ABSORCIÓN DE VAPORES ÁCIDOS.
- ALMACENE EN CONTENEDORES CERRADOS DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADA CON POLIESTER O ACERO INOXIDABLE 316.

 COLOQUE LA SEÑALIZACIÓN DE RIESGO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE TALES COMO: ETIQUETAS, ROMBOS O
- ALMACENE EN UN LUGAR FRESCO, SECO Y BIEN VENTILADO.
- INSPECCIONE PERIÓDICAMENTE LOS RECIPIENTES PARA DETECTAR DAÑOS Y PREVENIR FUGAS. ES RECOMENDABLE QUE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO TENGAN DIQUES O DISPOSITIVOS DE CONTROL DE DERRAMES.
- EVITE ALMACENAR CON PRODUCTOS QUÍMICOS INCOMPATIBLES CON LOS QUE PUDIERA REACCIONAR VIOLENTAMENTE COMO METALES, ALEACIONES Y SUSTANCIAS ALCALINAS.
- 3.- OTRAS PRECAUCIONES:

SEÑALAMIENTOS DE ADVERTENCIA.

NO COMA, NO BEBA, NO FUME EN EL ÁREA DONDE SE MANEJA EL PRODUCTO. LÁVESE LAS MANOS ANTES DE INGERIR ALGÚN ALIMENTO O BEBIDA.

NOTA IMPORTANTE: Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, sin embargo PCQ COMERCIAL S.A.P.I. DE C.V., no adquiere responsabilidad alguna en caso de que esta información fuera defectuosa o incompleta. El empleo adecuado de cualquier material o su empleo en una formulación es responsabilidad del usuario. Aunque aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen.